


**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
św. FLORIAN we WROCŁAWIU**

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6  
Tel. (074) 84 23 286  
NIP 206-0781-44-26

Opinia do opinii nr 07816 z dnia 26-05-2017r.

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Kaszubska nr 20/1  
**BOK Podgórze**



Zmiana zapisu :

Piec Co na paliwo stałe podłączyć w kuchni do przewodu nr 1 .

Wentylacja wywiewna kuchni w przewodzie nr 2

Wentylacje nawiewną o przekr. 200cm<sup>2</sup> w kuchni wykonać wg projektu

Wentylacje wywiewną z łazienki włączyć do przewodu nr 6

Wałbrzych 1-06-2017r.

/uprawniony mistrz kominiarski /

**MISTRZ KOMINIARSKI**

*Daniel Stara*  
Daniel Stara

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
"ŚW. FLORIAN" WAWIA  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMIN. I Nr 17  
55-801 WALBRZYCH, POL. 018  
Tel. (074) 84 23 286  
NIP 505.000.70.84

Wrocław, dnia 26.05.2017 r.

Opinia Nr 007816

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. Kaszubská nr 20/1 w Wrocławu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.  
BoVi - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z żuk. komina spalania  
podłączył do przewodu w 6 zgodnie z  
wymogami producenta. (pom. tarantki)  
Wentylacja wykonana z tarantki do przewodu  
w 1.  
Wentylacja wykonana z kiedni do przewodu  
w 2.



Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Głowa, A. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BoVi - Podgórze  
1 egz. dla RZK w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwidzeń należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkieło orientacyjny na odwrocie.
3. Nieporozumienie skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Pieczęć i podpis  
Dartel Stara

