


Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17
w Szczawnie Zdroju

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
KRS 00000002054

PROTOKÓŁ Nr 837/18
z dnia 22.08.2018



z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez B. D. K. Sobiecin

położonym w Wątkowicach przy ul. Kwolenieckiej nr. 34/2

KONTROLA STWIERDZIŁA :

Przyczyna zakłóceń ciągu kominowego są ukryte nieszczelności:
przewod z piecem CO z M-2 uległ rozszczelnieniu na przewod.
z piecem CO z M-6 a ten z kolei na sąsiednie nieużytkowane
przewody - patrz opisy 006.134/15. Sposób uszczelnienia przewodów
z piecami CO pozostawiamy w gestii Działu Technicznego.
M.Z.B.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a



Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Piotr Stara

~~WŁADY WŁADY WŁADY~~

ulica



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IP		Wł	Wł	Wł	Wł	Wł			Wł		H-6
PARTER	Wł	Wł							Wł		H-2
									Wł	Wł	

MISTRZ KOMINIARSKI

Signature
Daniel Stara