

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczerwo-Zdrój dnia 22.10. 2018 r.

Opinia Nr 008985

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
UL. RÓŻANA 1, TEL. (71) 643-27-32  
NIP 696-800-20-54

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pionierów nr 7/9 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 10 może być przeznaczony dla kotła CO gaz, przewód nr 7 dla wentylacji mechanicznej łazienki a przewód nr 5 dla wentylacji mechanicznej kuchni.

2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewnik.

Inne uwagi: każda zmiana podłączeń do przewodów wymaga konsultacji z naszym Zakładem.

Kontroli dokonał: Artur Labuda, Remigiusz Sajdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK Szczerwo-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia .....

podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
BIURO OPINIOWANIA  
"BIAN" S.C.  
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 165  
(1)

22.10.2018/



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara  
Pieczęć i podpis

SZUK ORIENTACYJNY



	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STRYCH									
II P		W <sub>3</sub>		W <sub>3</sub>			COG		N-9
I P			W <sub>6</sub>		COG <sub>6</sub>			W <sub>6</sub>	N-6
PARTER			W <sub>3</sub>			COG <sub>3</sub>			N-3